

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – SOLICITAÇÃO DE CALÇAMENTO

Data: 07/04/2026

Objetivo: Apresentar o estado atual da via para subsidiar projeto de pavimentação.

Foto 01 - Trecho inicial da via



Foto 02 - Via com residências próximas



Foto 03 - Trecho com ocupação consolidada



Foto 04 - Continuação da via



Foto 05 - Visão geral da rua



Conclusão: Recomenda-se a implantação de pavimentação com sistema de drenagem para melhoria das condições de tráfego e qualidade de vida dos moradores.



Latitude: -20.613026
Longitude: -42.535860
Elevação: 707.66±32.37 m
Precisão: 14.00 m
Tempo: 13-05-2026 14:16:19

NoteCam @ iOS



Latitude: -20.612297
Longitude: -42.535326
Elevação: 703.41±3.00 m
Precisão: 2.86 m
Tempo: 13-05-2026 14:18:21

NoteCam @ iOS



Latitude: -20.612299
Longitude: -42.535325
Elevação: 703.43±8.90 m
Precisão: 8.36 m
Tempo: 13-05-2026 14:18:29

NoteCam @ iOS